



Santa Cruz de Tenerife, 8 de agosto de 2022

-COMUNICADO DEL PRESIDENTE

-Aire acondicionado de la Terraza

Queridos Socios:

Hemos tenido varias quejas en relación al excesivo calor que afecta a la Terraza, concretamente, en la fachada que da a la Plaza de España.

Las altas temperaturas que hemos sufrido durante el mes de julio y también en lo que va de agosto, con tres olas de calor consecutivas, han provocado continuas averías en la máquina de aire acondicionado de esa zona.

Tanto la ingeniería del Casino –IGS Ingenieros- como la empresa que tiene contratado el mantenimiento de la maquinaria –Cotelec- han estudiado posibles soluciones a este problema, que se ha visto agravado por la falta de repuestos en plaza y por el retraso en el transporte.

Finalmente, podemos confirmar que a partir del 16 de agosto se comenzará a sustituir el compresor y otros elementos.

Como medida preventiva ante otra ola de calor y elevadas temperaturas, se han dado instrucciones al concesionario de Bar y Restaurante para que traslade el servicio de restauración de la Terraza a la fachada que da a Plaza de La Candelaria hasta que se haya hecho efectivo el arreglo.

Con esta medida, los Socios e invitados podrán disfrutar de sus almuerzos y cenas en mejores condiciones que las actuales.

Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta circunstancia haya podido causarles y rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Atentamente,

Miguel Cabrera Pérez-Camacho